



#### Influence des conditions de mise en forme sur les propriétés radiatives de polymères semi-cristallins



HAKOUME Donia Directeur du thèse: ROUSSEAU Benoit Co-directeur: DELAUNAY Didier





### **Introduction**

- Composites sont largement employés comme matériaux de structures dans:
- L'automobile
- L'aérospatiale
- L'aéronautique
- La construction
- Domaine du sport, naval et éolienne.





- En raison de leurs propriétés particuliers :
- Faible dilatation
- Résistance chimique
- Résistance mécanique
- Légèreté







#### Mise en forme des composites Rayonnement thermique

• La pultrusion:





#### La thermoformage



Site web: http://www.compositec.com http://www.thermoformage.com Technique qui consiste à prendre un matériau sous forme de plaque ,à le chauffer pour le ramollir, et à profiter de cette ductilité pour le mettre en forme avec un moule

3

















**Objectifs** 

Une meilleure compréhension des échanges de chaleur impliquant le rayonnement IR dans les opérations de mise en forme des composites polymères

Détermination des indices optiques de la matrice polymère (polypropylène semi-cristallin) en tenant compte de la morphologie 3D du matériau

La modélisation des échanges radiatifs par la méthode de lancer de rayons dans le polypropylène en suivant les lois de l'optiques géométriques



#### **Outils utilisés**



Méthode inverse (adding-doubling) qui permet de déterminer les coefficients spectraux caractéristiques de la matrice: l'épaisseur optique, l'albédo et la fonction du phase







# cnrs

#### Polypropylène: matériau modèle LTN

Description	MFI 2.16 (g/10min)	<i>Température (°C)</i>
PP	40	230



POLYTECH'

cole d'ingénieurs de l'université de Nantes









# Procédé d'injection Industriel:

- Un procédé de mise en forme par moulage qui permet de réaliser en grande série des pièces de géométrie complexe
- **Principe:** consiste à faire entrer un polymère à l'état fondu dans un moule froid, l'ouverture du moule et l'éjection de la pièce s'effectuant lorsque le polymère s'est solidifié et a pris la forme du moule



9



**UNIVERSITÉ DE NANTES** 





# cnrs

### Cycle d'injection semi Industriel

- 1. La phase de remplissage de courte durée (d'une fraction de seconde à quelques secondes pour les grandes pièces);
- 2. La phase de maintien en pression ( de quelques secondes à 30s pour les pièces massives);
- 3. La phase de refroidissement complémentaire;
- 4. L'ouverture du moule et l'éjection de la pièce.





**UNIVERSITÉ DE NANTES** 





٠

# **Conditions d'injection**

#### les conditions d'injection:



OLYTECH'

Ecnantilion	PP
Température matière (°C)	220
Pression de maintien (Mpa)	80
Temps de maintien (s)	15
Temps de refroidissement (s)	20
Epaisseur (mm)	3

#### • Paramètres variés :

Température du moule : 40°C, 80°C et 120°C





### Microscope optique 2D

- Echantillon : PP
- Epaisseur: 7µm Image à cœur dans l'échantillon







### **Inverse** Adding-Doubling

- Technique développée par Scott Prahl (Directeur du programme d'optoélectronique à l'Institut de technologie de l'Oregon)
- Méthode numérique qui sert à calculer les propriétés optiques d'une matériau à partir de la transmission et de réflexion observée.
- Définition:

Avec:

$$a = \frac{\mu_s}{\mu_s + \mu_a}$$

Et

$$\tau = d(\boldsymbol{\mu}_s + \boldsymbol{\mu}_a)$$

 $g = \int_{-\infty}^{\infty} p(v)vd\omega = 2\pi \int_{-\infty}^{\infty} p(v)vdv$ 



**UNIVERSITÉ DE NANTES** 

La fonction du phase  $P(\theta)$  (fonction de Henyey-Greenstein) décrit la quantité de lumière diffusée à un angle de la direction d'arrivée exprimée par:



a : Albédo ,  $\tau$ : l'épaisseur optique ,  $\mu$ s : coefficient de diffusion,  $\mu$ a: Coefficient d'absorption v : cos( $\theta$ ) , dw: angle solide différentiel , g : coefficient d'anisotropie et  $\theta$  : isotropie azimutal 13



## Inverse Adding-Doubling

#### Principe:

Méthode Introduite par Van de Hulst (astronome néerlandais) qui génère des estimations rapides et précises de répartitions de la lumière dans les tissus biologiques « A new look at multiple scattering »

pour résoudre l'équation de transfert radiatif dans une géométrie de plaque



**UNIVERSITÉ DE NANTES** 



Site web: http://omlc.bme.ogi.edu/pubs/pdf/prahl93a.pdf software/iad/index.html

http://omlc.ogi.edu/ 14



### Inverse Adding-Doubling



POLYTECH' NANTES École d'ingénieurs de l'université de Nantes

Entrées	Sorties
Indice de réfraction de l'échantillon	Valeur de Transmission N-H
Domaine de longueur d'onde	Valeur de Transmission N-N
Epaisseur de l'échantillon	Valeur de Réflexion N-H
Diamètre du faisceau de lumière	Coefficient de diffusion
Valeur mesurés de Transmission N-H	Coefficient d'absorption
Valeur mesurés de Transmission N-N	Coefficient d'anisotropie
Valeur mesurés de Réflexion N-H	



#### Caractérisation des propriétés optiques







Octobre 2012 280 K€





Réflectance, transmittance, émittance IR lointain→UV (10 à 50000 cm<sup>-1</sup>) T=300K





#### Matrice de polymère en PP











.

#### Les propriétés radiatives directes



# **Cors** Les propriétés radiatives indirectes













#### **Fonction du phase**









Fonction du phase en fonction de Teta et pour g=0,8



### **Conclusion**

Etude sur le polymère semi-cristallin

Elaboration des échantillons à texture contrôlée



**UNIVERSITÉ DE NANTES** 

Mise en évidence les coefficients d'absorption, de diffusion et d'anisotropie par méthode:

- Expérimentale
- Numérique (Adding-Doubling Method)





### **Perspectives**

- Maîtrise des échantillons
- Caractérisation par spectrométrie IR pour mesurer :
- 1. La réflectance normale normale
- 2. La réflectance normale hémisphérique (sphère intégrante dorée)
- 3. La transmittance normale normale
- 4. La transmittance normale hémisphérique (sphère intégrante dorée)
- Caractérisation optique des sphérolites (microscope optique)
- Effectuer de l'imagerie µ-Raman au CEMHTI d'Orléans (pour mieux connaitre la cristallinité locale des sphérolites)
- Utilisation du méthode « Monte-carlo tracing (MCRT )» pour modéliser les propriétés radiatives du polypropylène avec sphérolite

23

Cinétique des cristallisations











## Merci de votre attention



